

附件：

断路器产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
1	小型断路器	贵阳佳瑞联五金经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场L栋1层29号	上海丰尔电器有限公司乐清分公司	北宇电器	DZ47-63 C32	/	耐异常发热及耐燃性	灼热丝试验，无可见的火焰或持续的辉光或灼热丝移开后30 s内火焰和辉光自行熄灭	未熄灭

家用增压泵产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
2	豪华家用增压泵	贵州新佳盛物资有限公司	贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢A单元1层18号	上海人民机电制造控股有限公司/台州浪迪泵业有限公司	祥友	15WG0.6-10	/	内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	内部布线：布线槽应平滑无锐边；电源连接和外部软线：电源软线应有一根黄/绿芯线连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间；接地措施：器具万一绝缘失效时可以成为带电的易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上，或者连接到器具输入插口的接地触点上。	内部布线：布线槽有锐边；电源连接和外部软线：无黄/绿芯线；接地措施：未连接
3	369牌微型管道增压泵	贵州新佳盛物资有限公司	贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢A单元1层18号	上海人民水泵总厂国际集团有限公司/浙江丰浪泵业有限公司	叁陆玖	100WG.08-10	/	电源连接和外部软线	电源线的标称横截面积不应小于 0.5 mm ²	0.4 mm ²
4	全自动家用增压泵	贵州桦丰工程物资有限公司	贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区1层125号	上海仕铭机电设备有限公司温岭分公司	祥兴	15WG15-15	/	电源连接和外部软线	电源线的标称横截面积不应小于 0.5 mm ²	0.14 mm ²

5	全自动家用 增压泵	贵州桦丰工程物资有限公司	贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区1层125号	上海仕铭机电设备有限公司温岭分公司	祥兴	15WG10-10	/	电源连接和外部软线、 接地措施	电源连接和外部软线：电源线的标称横截面积不应小于 0.5 mm ² ；接地措施：如果软线从软线固定装置中滑出，载流导线在接地导线之前先绷紧	电源连接和外部软线：0.1 mm ² ；接地措施：载流导线在接地导线之后绷紧
---	--------------	--------------	---------------------------	-------------------	----	-----------	---	--------------------	--	---

电动工具产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
6	角向磨光机	贵州一点点商贸有限公司	贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场B区1层144号	浙江精力工具有限公司	装甲车	SHZJC-AS1004	/	标志	工具应标有以下附加信息： 至少标识年份的制造日期(或生产者日期代码)	未见标识年份的制造日期（或生产者日期代码）
7	手电钻	贵州一点点商贸有限公司	贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场B区1层144号	浙江精力工具有限公司	装甲车	SHZJC-AZ101	/	标志	工具应标有以下附加信息： 至少标识年份的制造日期(或生产者日期代码)	未见标识年份的制造日期（或生产者日期代码）
8	角向磨光机	贵州一点点商贸有限公司	贵阳西南商贸城一期商铺4号广场B区1层144号	武义双木电器制造有限公司	双木	S1M-SM-100A	/	标志	工具应标有以下附加信息： 至少标识年份的制造日期(或生产者日期代码)	未见标识年份的制造日期（或生产者日期代码）

电动自行车产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
9	电动自行车	南明区鑫之蕊电动自行车经营部	贵州省贵阳市南明区沙冲中路2号大理小区1幢1层2号[沙冲办事处]	江苏绿能电动车科技有限公司/天津华贵源电动车业有限公司	绿能	TDT1013Z	2020-6-9	1、整车质量； 2、脚踏骑行能力； 3、车速提示音	1、整车质量应 \leq 55kg； 2、鞍座前端在水平方向不得超过中轴中心线； 3、当行驶车速到达15km/h时持续发出提示音；提示音声压级范围55-62dB（A）。	1、59kg；2、超出127mm；3、无提示音

家用燃气器具产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
10	嵌入式家用燃气灶	贵州星华灯饰装饰有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇虎山路新都口岸8栋8号	中山市南头镇首冠电器厂	天府好太太（标称）	0P-9枪全黑玻璃	43943	熄火保护装置	闭阀时间≤60s	熄火保护装置不动作
11	家用燃气灶	贵阳云岩阳建成电器经营部	贵州省贵阳市云岩区浣纱路26号罗汉营五金土产市场第D7号	/	金牌电器（标称）	JPB158	/	熄火保护装置	闭阀时间≤60s	熄火保护装置不动作
12	家用燃气灶	贵阳云岩贺前汤炉具配件经营部	贵州省贵阳市云岩区浣纱路26号罗汉营五金土产市场第D26号	永康市芝英中亿燃气具厂	/	JZY-A	43952	熄火保护装置	闭阀时间≤60s	无熄火保护装置
13	家用燃气灶	云岩蔡冲不锈钢厨具经营部	贵州省贵阳市云岩区头桥街道办事处浣纱路26号2幢1号c38号门面	/	欢太太（标称）	135蜂窝T	/	①干烟气中一氧化碳浓度（理论空气系数 $\alpha=1$ ，体积百分数）；②熄火保护装置	① ≤0.05%（0-2气）； ② 闭阀时间≤60s	①0.14%；②无熄火保护装置
14	家用燃气灶	云岩蔡冲不锈钢厨具经营部	贵州省贵阳市云岩区头桥街道办事处浣纱路26号2幢1号c38号门面	/	/	JZT-全黑玻璃	43952	①干烟气中一氧化碳浓度（理论空气系数 $\alpha=1$ ，体积百分数）；②熄火保护装置	① ≤0.05%（0-2气）； ② 闭阀时间≤60s	①0.18%；②熄火保护装置不动作

15	家用燃气灶具	贵州新美电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区中央商务区9号地块群升世纪广场B1-B3栋（B1）2层37号	中山市佛恩帝斯电器有限公司	ARIZTEN	JZT-G	44112	①干烟气中一氧化碳浓度（理论空气系数 $\alpha=1$ ，体积百分数）；②热负荷	① $\leq 0.05\%$ （0-2气）； ②每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	①0.29%； +58% ②
----	--------	------------	--	---------------	---------	-------	-------	--	--	------------------------

按摩器具产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
16	美足宝	贵阳市观山湖区智尚文体用品商行	西南国际商贸城2幢F单元3层92-94、97-99号	平阳县鼎佳电子有限公司	金鼎佳	DJ-208	/	“输入功率和电流”	功率偏差不超过-10 % ~+5 %	-52%

电热暖手器产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
17	电暖宝	贵阳市云岩区丽群日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处贵阳市云岩区白云大道53号	宁波市镇海区蟹浦可歆五金塑料厂	永泰	CF	/	标志和说明、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	标志和说明：制造商或责任承销商名称、商标或识别标志；输入功率和电流：功率偏差不得超过+5%~-10%；结构：柔性暖手器在结构上应有防止在通电过程中出现暖手器内气压过高的保护装置；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	标志和说明：无相应标志；输入功率和电流：-20%；结构：无相应保护装置；电源连接和外部软线：0.2mm ² ；
18	菊花水晶超暖手宝	贵州礼品猫商贸有限公司	贵阳西南国际商贸城一期地面工程2号楼3层E区8/9/10/82A/82B/83/84/85号	宁波积善日用品有限公司	图形商标(C, K, T)	CKT261	/	标志和说明、输入功率和电流、结构、元件、电源连接和外部软线	标志和说明：使用说明（书）应随器具一起提供，以保证器具能安全使用；输入功率和电流：功率偏差不得超过+5%~-10%；结构：在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触。电极不应用于加热液体；元件：对于柔性暖手器，至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	标志和说明：无使用说明书；输入功率和电流：+9%；结构：不符合；元件：无限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的；电源连接和外部软线：0.25mm ² ；

19	暖手器（电暖袋）	贵州礼品猫商贸有限公司	贵阳西南国际商贸城一期地面工程2号楼3层E区8/9/10/82A/82B/83/84/85号	义乌市稠城夏宝日化厂	天虹暖宝	TH-14	/	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	输入功率和电流：功率偏差不得超过+5%~-10%；结构：柔性暖手器在结构上应有防止在通电过程中出现暖手器内气压过高的保护装置；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	输入功率和电流：+11%；结构：无相应保护装置；电源连接和外部软线：0.3mm ² ；
20	电暖宝	贵阳观山湖月红小百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期2号楼B-4-21	慈溪市梦露电器厂	梦露暖	/	/	结构、元件、电源连接和外部软线	结构：在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触。电极不应用于加热液体；元件：对于柔性暖手器，至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	结构：不符合；元件：无限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的；电源连接和外部软线：0.2mm ² ；
21	电热水袋	贵阳观山湖月红小百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期2号楼B-4-21	慈溪市诚凯电器有限公司	kaiyu凯羽	/	/	标志和说明、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	标志和说明：标识器具型号或系列号；输入功率和电流：功率偏差不得超过+5%~-10%；结构：柔性暖手器在结构上应有防止在通电过程中出现暖手器内气压过高的保护装置；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	标志和说明：无相应标志；输入功率和电流：-16%；结构：无相应保护装置；电源连接和外部软线：0.2mm ² ；

22	电暖袋	白云区优聚便利店	贵州省贵阳市白云区铝建路65号蓝天白云小区售楼部	慈溪市简爱电器科技有限公司	简单熊	JA-001	/	标志和说明、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	标志和说明：使用说明应包含重要使用说明等相关内容；输入功率和电流：功率偏差不得超过+5%~-10%；结构：柔性暖手器在结构上应有防止在通电过程中出现暖手器内气压过高的保护装置；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	标志和说明：无相应内容；输入功率和电流：+32%；结构：无相应保护装置；电源连接和外部软线：0.3mm ² ；
23	电暖宝	贵阳观山湖岩岭钟表店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期2号楼E-4-17号	上海杨磊电器有限公司	楚迪	YL-001	/	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	输入功率和电流：功率偏差不得超过+5%~-10%；结构：在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触。电极不应用于加热液体；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	输入功率和电流：-14%；结构：不符合；电源连接和外部软线：0.17mm ² ；

24	电暖宝	贵阳观山湖 岩岭钟表店	贵州省贵阳市观山湖区 西南国际商贸城一期2号 楼E-4-17号	上海杨磊电器有限公 司	楚迪	YL-8022	/	标志和说明 、结构、元 件、电源连 接和外部软 线	标志和说明：使用说明应包含重要使用说明等相关内容；结构：在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触。电极不应用于加热液体；元件：对于柔性暖手器，至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的；电源连接和外部软线：不小于0.5mm ² ；	标志和说明： 无相应内容； 结构：不符 合；元件：无 限制储热芯体 温度的热断路 器是非自复位 型的；电源连 接和外部软 线：0.18mm ² ；
----	-----	----------------	---------------------------------------	----------------	----	---------	---	---------------------------------------	---	---

烘干机产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	产品规格型号	生产日期或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测值
25	电热式干鞋器	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	重庆市沙坪坝区佳永机电制造厂	佳永	JYD-1C	/	标志和说明、电源连接和外部软线	标志和说明：更换软线的说明：“电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具应报废。”；电源连接和外部软线：电源线的标称横截面积不应小于0.5mm ² ；	标志和说明：无相应标识；电源连接和外部软线：0.07mm ² ；
26	烘鞋器	贵阳市观山湖区四海新兴小家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢F单元3层1号	台州市人民电器有限公司	小美人	RM-35B	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	对触及带电部件的防护：应有足够的防止意外触及带电部件的防护；工作温度下的泄漏电流和电气强度：不应有闪络和击穿现象；电源连接和外部软线：电源线的标称横截面积不应小于0.5mm ² ；电气间隙、爬电距离和固体绝缘：不小于1.5mm；	对触及带电部件的防护：无相应防护；工作温度下的泄漏电流和电气强度：有闪络和击穿现象；电源连接和外部软线：0.2mm ² ；电气间隙、爬电距离和固体绝缘：0.6mm；

27	烘鞋机	贵阳市观山湖区四海新兴小 家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西 南国际商贸城2幢F单元3层 1号	台州市人民电器有限公司	小美人	RM-25B	/	对触及带电部 件的防护、工 作温度下的泄 漏电流和电气 强度、电源连 接和外部软线 、电气间隙、 爬电距离和固 体绝缘	对触及带电部件的防 护：应有足够的防止意 外触及带电部件的防 护；工作温度下的泄漏 电流和电气强度：不应 有闪络和击穿现象；电 源连接和外部软线：电 源线的标称横截面积不 应小于0.5mm ² ；电气间 隙、爬电距离和固体绝 缘：不小于1.5mm；	对触及带电部件 的防护：无相应 防护；工作温度 下的泄漏电流和 电气强度：有闪 络和击穿现象 ；电源连接和外 部软线： 0.2mm ² ；电气间 隙、爬电距离和 固体绝缘： 0.6mm；
28	干鞋器	贵阳市观山湖区四海新兴小 家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西 南国际商贸城2幢F单元3层 1号	重庆市沙坪坝区佳永机 电制造厂	佳永	JYD-2Q	/	电源连接和外 部软线	电源连接和外部软线： 电源线的标称横截面积 不应小于0.5mm ² ；	电源连接和外部 软线：0.03mm ² ；
29	烘鞋器	贵阳市观山湖区四海新兴小 家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西 南国际商贸城2幢F单元3层 1号	台州市人民电器有限公司	小美人	RM-26B	/	标志和说明、 对触及带电部 件的防护、工 作温度下的泄 漏电流和电气 强度、泄漏电 流和电气强度 、电源连接和 外部软线、电 气间隙、爬电 距离和固体绝 缘	标志和说明：更换软线 的说明：“如果电源软 线损坏，为了避免危 险，必须由制造商、其 维修部或类似部门的专 业人员更换。”；对触 及带电部件的防护：应 有足够的防止意外触及 带电部件的防护；工作 温度下的泄漏电流和电 气强度：泄漏电流不超 过0.25mA；泄漏电流和 电气强度：泄漏电流不 超过0.25mA；电源连接 和外部软线：电源线的 标称横截面积不应小于 0.5mm ² ；电气间隙、爬 电距离和固体绝缘：不 小于2.5mm；	标志和说明：无 相应标识；对触 及带电部件的防 护：无相应防护 ；工作温度下的 泄漏电流和电气 强度：1.8mA；泄 漏电流和电气强 度：1.8mA；电源 连接和外部软 线：0.2mm ² ；电 气间隙、爬电距 离和固体绝缘： 2.0mm；